

## RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE OBRA

SOLICITANTE

*Telefônica* | **vivo**


IMÓVEL  
CP- 14982

*Regional:4 - NE*

<b>ENDEREÇO</b>	RUA PADRE CARAPUCEIRO, 910 - 8º e 9º ANDAR - SALA 801 EMPRES TORRE ACACIO GIL BORSOI ANDAR 8 E 9
<b>BAIRRO</b>	BOA VIAGEM
<b>MUNICÍPIO</b>	RECIFE
<b>ESTADO</b>	PERNAMBUCO
<b>CNPJ</b>	02.558.157/0008-39



1. PLACA DE OBRA (SUDENE)



Local antes da instalação



Placa instalada.

Obs: Placa instalada conforme local acordado com o cliente, com o “De Acordo” via whatsapp no dia 01/06/22 às 12:40h.

Desta forma, encerramos o presente relatório,  
Análise Planejamento e Construção