

RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE OBRA

SOLICITANTE

Telefônica | **vivo**

IMÓVEL
CP- 87742

Regional: 4 - NE

ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS, 1036 - PARTE

BAIRRO CABULA

MUNICÍPIO SALVADOR

ESTADO BAHIA


CNPJ 02.558.157/0024-59



1. PLACA DE OBRA (SUDENE)



Local antes da instalação



Placa instalada.

Obs: Placa instalada conforme local acordado com o cliente, com o “De Acordo” via whatsapp no dia 24/05/2022 às 10:57h.

Desta forma, encerramos o presente relatório,
Análise Planejamento e Construção