

RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE OBRA


SOLICITANTE

Telefônica | **vivo**


IMÓVEL
CP- 82600

Regional: 2 - SE


ENDEREÇO	RUA DOUTOR VELOSO, 479 C/ RUA PADRE AUGUSTO, 156 - PARTE - 2º ANDAR
BAIRRO	CENTRO
MUNICÍPIO	MONTES CLAROS
ESTADO	MINAS GERAIS
CNPJ	02.558.157/0494-12



1. PLACA DE OBRA (SUDENE)



Local antes da instalação



Placa instalada.

Obs: Placa instalada conforme local acordado com o cliente, com o “De Acordo” via whatsapp no dia 27/05/2022 às 12:55h.

Desta forma, encerramos o presente relatório,
Análise Planejamento e Construção