

RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE OBRA

SOLICITANTE

Telefônica | **vivo**

IMÓVEL
CP- 74160

Regional: 2 - SE

ENDEREÇO RUA SANTA MARIA, 181 – PARTE 1

BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO COLATINA

ESTADO ESPIRÍTO SANTO


CNPJ 02.558.157/0634-07



1. PLACA DE OBRA (SUDENE)



Local antes da instalação



Placa instalada.

Obs: Placa instalada conforme local acordado com o cliente, com o “De Acordo” via whatsapp no dia 27/05/2022 às 17:03h.

Desta forma, encerramos o presente relatório,
Análise Planejamento e Construção